## Capota VENTOLUX Torino 60 IV 750 PB

um modelo com falhas gravesSer difcil encontrar um modelo mais idiota em termos de desempenho e qualidade de construo. O motor superaquece aps 15 minutos. funciona, quando apenas um queimador est funcionando, se voc ligar max. Rapidez. Superado o mais alto possvel, no ajudou. Muitas conexes esto em fita dupla face, ento a vlvula de vidro no segura, os fixadores voaram aps um ms. A barra de luz de fundo de plstico, localizada na parte inferior, deformou-se imediatamente com a temperatura e agora apenas fica arqueada. E isso sem mencionar o fato de que uma semana aps a instalao, o motor falhou e o reparo da garantia durou mais de um ms. Completo . Dinheiro jogado fora.