

Capota VENTOLUX Torino 60 IV 750 PB

um modelo com falhas graves Ser difícil encontrar um modelo mais idiota em termos de desempenho e qualidade de construção. O motor superaquece após 15 minutos. funciona, quando apenas um queimador está funcionando, se você ligar max. Rapidez. Superado o mais alto possível, não ajudou. Muitas conexões estão em fita dupla face, então a válvula de vidro não segura, os fixadores voaram após um ms. A barra de luz de fundo de plástico, localizada na parte inferior, deformou-se imediatamente com a temperatura e agora apenas fica arqueada. E isso sem mencionar o fato de que uma semana após a instalação, o motor falhou e o reparo da garantia durou mais de um ms. Completo . Dinheiro jogado fora.