

# Disco rgido WD WD102KFBX

Muito barulhento - rachadurasA unidade de 8 TB muito barulhenta. crepita durante o uso. Se voc comprar para um NAS domstico, no o coloque onde algum dorme

para maro de 2017 - eles mostram aquecimento de 53 a 55 graus, outro dia comprei outro problema. Maio de 2017 aquecimento no sensor at 48 graus, o que - provavelmente mudou o firmware ??

grande modeloEm nossa empresa, um NAS com 12 red pro usado para servir um auto-escrito ambiente de trabalho com a integrao de um sistema crm (com funo de gravao de chamadas), um servidor web para trabalho remoto com projetos (processamento de fotos/vdeos, design de sites) e 1c. Precisvamos de discos sem problemas e de alta qualidade, por isso decidimos no economizar. A srie profissional vermelha no decepcionou. O firmware NASware fornece velocidade suficiente, comparvel aos servidores convencionais. Ao mesmo tempo, a temperatura dentro do NAS no sobe acima de 40 graus