

Misturador Oras Saga 1930F

modelo ruim
Após 2 anos de uso, as vedações vazaram entre a parte fixa do corpo e a bica giratória.
impossível encontrá-los. Decepcionado.