

Moedor Pro-Craft PW1100

modelo com falhas gravesDois meses depois os rolamentos foram cobertos. A ncora queimou um ms depois. A graxa voa por todo o corpo da rebarbadora. A bota no est perto do rolamento. Estator cheio de poeira. Rosnados, chocalhos e rolamentos voadores. Resumindo, eu nem fiquei ao lado de uma Makita normal.

Um modelo com falhas graves confira o que eles vendem