

Pneus Nankang XR-611 225/50 R15 91V

Em pavimento molhado, s vezes escorrega no incio com uma curva

1. Um parafuso auto-roscante atingiu a roda e ela se soltou. Bridgestones de alguma forma mais resistentes que eu tinha.2. Ao virar no asfalto salpicado de telas, o carro explode.3. Ao dirigir em asfalto fresco, no calor de 40 graus em velocidade, o carro se comporta como no gelo, parece que a traseira est desgastando. No pavimento molhado - como no gelo, ele usa um carro.2. Na grama molhada - deslizamentos.3. Entrei na floresta, um pouco de barro molhado - parado, sem aderencia alguma ao cho.4. O piso se desgasta muito mais rpido do que o da Bridgestone.

Barulho acontece a 110 km/h

Barulho em velocidades acima de 100 km/h

desgaste pesado (subjetivamente, a uma velocidade de 160)

Barulhento, travagem fraca em piso molhado

spero, baixo ndice de desgaste - 360 (o tempo dir com mais preciso), nos cantos ele guincha e escorrega no incio. E o mais importante - na estrada, o carro leva em uma direo ou outra (dedo do p no tem nada a ver com isso)!