

Aquecedor de gua Hotpoint-Ariston ABS PRO R 100V

Exatamente 3 anos depois, um gotejamento de todas as rachaduras de baixo. A gua entrou no invlucro de plstico e causou um curto-circuito na eletricidade, desligando a luz da casa. Qualidade 0.0.

vazou aps 1 ano e 2 meses

Trs anos depois, vazou gua de todas as juntas e rachaduras.