

Serra Bosch GSA 10.8 V-LI Professional 060164L974

baixa potencia

1. Muito caro!!!2. A borracha na borda da serra no durvel e geralmente fora do lugar! O que os engenheiros de Robert Bosch estavam pensando? Aps o primeiro corte, a borracha foi retirada (o aro proximo serra). Certamente claro que, para uma ferramenta como uma serra alternativa, o aro no feito de borracha, mas pelo menos de alumnio endurecido! Eu no pensei que a Bosch teria uma montagem de baixa qualidade (eu coloquei um trs para isso!).3. Vibrao muito alta, a mo se cansa de segur-la por mais de 5 minutos - maior que a de um vibrador manual Shturm :) (acho que isso uma desvantagem de todas as serras alternativas)4. A bateria no dura muito. Para efeito de comparao: fiz um corte transversal de uma tbua molhada de 150x50 mm (uma tela sobre madeira de 300 mm). A bateria durou 3 cortes.