

Pneus Falken Azenis FK -453 215/45 R17 91W

aps 10.000 desgaste 50 por cento + duro todos os furos parecem muito bons

Parede lateral fraca (hrnias, rachaduras)

Difcil de obter