

Artilhadeira Bosch GWS 24-230 LVI Professional 06018

No

Preo

SEM DVIDAS LAVAGEM SIMPLES

Falta de fixao da ala adicional perpendicular ao plano de rotao do disco. Poeira ao cortar tubos de fibrocimento, fscas quentes ao cortar metal, etc. esto voando em direo ao operador da rebarbadora, e no dele.

No identificado ainda