

# **Adaptador Wi-Fi Mercusys MW305R V2**

no parece bater bem nas paredes

Cerca de uma vez por ms a velocidade de conexo perdida. Depois de reiniciar o roteador, tudo restaurado.