

Lixadeira Black&Decker KA88

Ainda no encontro.

- Cabo de alimentao de PVC curto (substitudo por um longo neoprene h05rn-f).- Boto de trava desconfortvel (teve que cortar o lado saliente).- Sem ala emborrachada .- Balanceamento da mquina deslocado para trs, para uma retificao uniforme necessrio pressionar a mquina contra a superfcie pelo manpulo frontal.- Sem controle de velocidade. no h sequer um plano de suporte uniforme para fix-lo de forma anormal e sem truques adicionais.- No h acessrios venda para ele, como um quadro de guia.