

Pneus TIGAR Prima

Ainda no encontrei. Quilometragem 1300 km.

O desgaste instantâneo! . Estrada medocre em velocidades acima de 120 (opinio subjetiva)

no

Mais de 100 km/h com chuva muito forte no drena muito bem a gua, aparentemente devido a grandes blocos de piso.

Pessoalmente para eu Eles no esto aqui. Ento algum disse que era muito barulhento, bem, no falta de borracha, mas falta de isolamento de rudo do carro.

Barulhento, simplesmente horrvel. Barulho e estrondo j est nos ouvidos.

No notei

No notei.

Depois de uma semana de uso apareceu uma hrnia, borracha muito fraca

Desgaste rpido

eles simplesmente no existe

nenhuma deficincia foi notada foi.

Na vida real, perfil baixo - no para nossas estradas, para um ano de operao foi reparado trs vezes, borracha muito macia, a ltima vez - um corte lateral do pneu. Vou trocar o pneu.

desgaste rpido, em + 5 torna-se carvalho

Barulhento devido ao grande tamanho do padro de piso. Muitos pesos foram pendurados durante o balanceamento, e apenas em 2 rodas.

Eu dirijo no primeiro dia, por falta de riqueza, apenas pequenas demolies durante a curva, mas depois pega a estrada e segue confiante.