

Ar condicionado Samurai SMA-18HRDN1B

no corresponde potencia

no corresponde potencia, o sensor de temperatura no funciona corretamente.

A potencia de refrigeracao/aquecimento indicada incorretamente pelo fabricante - Vou escrever nos comentarios .

no encontrado