

Placa me ASRock X570 Phantom Gaming 4

A ASRock respondeu que o processador Ryzen 5 1600 no est na lista suportada.

Software proprietario de controle do cooler:1. Falha.2. No confortvel.3. Pouco funcional.4. Voc precisa configurar perfis de ventilador separadamente no UEFI e no Windows. No possvel gravar dados de configuraes de coolers para UEFI.Programas de terceiros no veem coolers.