

Bomba submersvel Werk WQCD12

O enrolamento no rebobina (se queimar)

Durante a desmontagem, descobri: no h anel de mola na caixa de vedao 28 * 14 sob o impulsor, o a caixa de empanque instalada com uma inclinao e o lado inverso. A rosca de um dos parafusos est quebrada. Produtividade 300 indicada na embalagem, 170 nas instrues. Srio?