

# Serra Rebir KZ1-400

ncoras de m qualidade, dentes entalhados na ncora e no uma engrenagem separada nas ranhuras.  
Alto custo de reparo de ncoras.

Pesado. No um passo de corrente em execu, voc tem que pagar a mais.

A montagem terrvel.

A montagem terrvel.

suporte no pneu para tensionamento de corrente sem ferramentas no dobrado e se tornou inutilizvel depois da primeira accia seca.feito caseiro -aumentou a espessura do metal e a largura do suporte -agora o carro uma "fera"