

# Banheira Roca Haiti 170x80

Conseguimos, aparentemente com um casamento. Aps o primeiro uso, comearam a aparecer rachaduras no esmalte. Ou seja, a camada superior transparente, sem lascas, e sob ela o esmalte estoura. O fundo geralmente parecia uma teia.

O revestimento antiderrapante ficou mais escuro depois de alguns anos, porque ele retm a sujeira que no foi imediatamente lavada. Aqueles. depois de 2 anos, uma banheira branca com crculos no muito brancos no fundo (((

1. as pernas no so prticas, melhor comprar sem as pernas e coloc-las em tijolos, elas no so muito estveis. 2. ferro fundido no pode ser comparado com um banho sovitico, mais fino e barulhento. Eles levaram especialmente no ao, ento era insano, mas infelizmente.3. no profundo.

Esmalte

antiderrapante crculos um pouco escurecidos

Profundidade insuficiente, joelhos para fora Estreitando na parte do meio - leve desconforto No h lado no permetro: a gua flui entre a parede e a cortina. Do lado de fora, no fundo, em ferro fundido, encontrei vrias conchas do tamanho de uma cabea de fsforo, cerca de 4-5 mm. e uma profundidade de 3-4mm. Os parafusos de fixao das pernas so curtos.

ainda no encontrado