

# Sistema de refrigerao Vinga CL3011

Barulhento, pode no caber na RAM

aperto apertado, controle de luz de fundo incompleto

voc ter que mexer nos prendedores mais frios na parte correspondente durante a instalao, um pouco apertado, embora isso possa ser por hbito