

Placa Gefest 6502-03 0045

sem equilibrio de gnero

A principal decepo, que no foi prestada ateno na compra, que no h tampa. Embora no seja crtico, mas estragou um pouco o clima. Embora, algum no precise de uma capa. No posso chamar de desvantagem o vidro fortemente aquecido do forno - porque. isto normal. Mas o fato de a maaneta da porta aquecer tanto tambm um pouco chato. Mas, novamente, no crtico.

No encontrado, tudo corresponde descrito no site do fabricante.

a grade de ferro fundido estourou.

No!

Exceto pelo problema j descrito, nenhuma outra deficincia foram encontrados ainda. E mesmo esse, muito provavelmente, no estava conectado ao fogo. A propsito, o "escorregar" de algo sobre o fogo deve ser tratado com cuidado, porque o espao entre a superfcie de vitrocermica e o queimador bastante grande, Apesar de que o prprio queimador fica em um pequeno pdio plano, ou seja, com um estreito forte, a umidade pode entrar na placa.