

# **Banheira RIHO Columbia 150x75**

folha acrílica muito frgil e pobre e muito pouca camada de reforço.

nenhuma falha encontrada

O overflow muito baixo. Se voc quiser ficar mais tempo no banho, precisar adicionar gua constantemente.