

# **Banheira RIHO Columbia 160x75**

folha acrílica muito frágil e pobre e muito pouca camada de reforço.

nenhuma falha encontrada

O transbordamento muito baixo. Se você quiser ficar mais tempo no banho, precisará adicionar água constantemente.