

# Fonte de alimentao Cooler Master MPE-5501-ACAAB

Queimou aps duas semanas de uso.

No

Apito, no inicia o sistema, apenas luzes e toca-discos

Disseram-me que esta a norma , mas eu no entendi porque diabos fazer um ramo de fios Sata no final para enfiar Molex, por causa disso houve problemas para conectar o ssd (Mais detalhes: no review sobre o caso)

Eles no esto l

Dois meses de operao no foram notados...A menos que modularidade - mas isso para outros preos