

# Capota Sweet Air Tornado 60 CSM 1000 LED

Quando os mestres foram instalados, ele estava distorcido. Quando fechado, o lado esquerdo fica mais baixo que o direito. No estado aberto, o lado direito fica mais baixo que o esquerdo. Os artesãos disseram que se trata de um defeito de fabricação (peças tortas / montadas incorretamente). + So de tamanhos diferentes, um largo outro estreito (a primeira vez que vejo isso). As Impadas são muito fracas. Este é um pequeno problema, eles podem ser alterados.

nenhum