

Kyocera FS-3040MFP MFP

no

Aps 1,5 anos em ambas as impressoras erro C0100 e no imprime mais. FS-3041MFP ainda no tem este erro, pequeno recurso do desenvolvedor

ainda prefere toner nativo

no pode funcionar como um scanner TAWIN de rede

no detectado

com alta quilometragem - substituiu peridica da alimentao necessario um rolo.

No observado. Houve momentos em que o vidro de digitalizao ficou sujo...

voc tem que esperar meio minuto at que ele aquea se voc no o tiver usado por um longo tempo. mas este provavelmente o caso em todos os lugares

Demos um pouco de trabalho com as configuraes atravs da interface da web para configurar uma seleo rpida do formato da imagem digitalizada pelos funcionarios, encontramos uma sada usando 4 botes de software, cada um dos quais pode ser configurado para seu prprio formato de digitalizao.