

Serra Makita LS1018L

A caixa de velocidades quebrou depois de 3 meses. Durante o reparo na garantia.

O laser fica rapidamente empoeirado com serragem. Sim, ele realmente não precisa disso. Um par de vezes apertou e lubrificou a guia. Medo do frio. No inverno, comea a batida no disco. No d 45 graus ao girar a serra. Resolvido este problema com a ajuda de dispositivos adicionais. Pesado (20 kg)

Cheira muito a chins barato, mas comprei na Makita-online com descontos por 26 tr (sanes, caramba). Visualmente - mau acabamento do corpo de alumnio do mecanismo do mandril (fundido, processado com uma lima GRANDE e pintado, a tinta não segura bem, descasca em uma nova ferramenta). A plataforma giratria plana, fresada, mas onde pintada - a mesma historia. O e os cantos não estão definidos, assim como o laser (eu tive que fazer isso sozinho, perdi 15 minutos). As escalas para ajuste dos ngulos são IMPRESSAS E COLA, assim como no "riobe". parte do adesivo removido do novo, fora da caixa. No compacto - ocupa mais de um metro (1080 mm) de espaço em condições de transporte.

carcaa e rolamentos fracos