## Pride RocX Tour 2020 frame XL bike

- A bicicleta comeou a desmoronar aps 35 quilmetros- A fixao do canote no segura, no importa o quanto voc aperte (foto 6)- O quadro e o garfo enferrujam instantaneamente (foto 5-6)- Todos os parafusos enferrujados que esto nas tampas, ou talvez apenas as tampas comearam a apodrecer (foto 4)- A fixao do cmbio dianteiro foi apertada de modo que o quadro ficou deformado (foto 1)- impossvel encontrar peas de reposio para a bicicleta (esperei meio ano pelo brinco) - Em vez de documentao tcnica, eles colocaram um folheto generalizado projetado para crianas e outro com erros. se voc soltar as mos- Totalmente sem suporte ao cliente

No