

Pneus Nitto Neo Gen 195/55 R15 89V

No gosta de sulcos.

No vi

Andar na lama.

Resistncia ao rolamento relativamente alta.

no lado esquerdo, pequenos cascalhos entornam fendas oblquas, mas depois de 100 voam para fora.

No detectar

aquaplanagem, resistncia ao desgaste

no encontrado

- A hidroplanagem a nica desvantagem.

padro de piso seco - uma quebra acentuada na hidroplanagem na chuva

No encontrado ainda.

No encontrado

no