## Pneus Nitto Neo Gen 195/55 R15 89V

No gosta de sulcos.
No vi
Andar na lama.
Resistncia ao rolamento relativamente alta.
no lado esquerdo, pequenos cascalhos entornam fendas oblquas, mas depois de 100 voam para fora.
No detectar
aquaplanagem, resistncia ao desgaste
no encontrado
- A hidroplanagem a nica desvantagem.
padro de piso seco - uma quebra acentuada na hidroplanagem na chuva
No encontrado ainda.
No encontrado
no