

us Bridgestone Potenza RE050 225/50 R16 92W Run

no

Desgaste excessivamente rpido e perda de condio

Mais barulhento do que os carros normais (carro BMW X1).

Em uma estrada molhada, ele se comporta muito mal e no desacelera, o desgaste muito rpido - mais de 25 mil quilmetros a zero (embora o carro seja pesado - - 2 toneladas).

Devido ao pequeno piso, puxa mal em terra batida

sem sensores de presso, vale mais a pena cuidar das rodas com um monmetro, porque voc no pode dizer imediatamente se foi esvaziado ou no, mas de alguma forma eu dirigi 1500 km a uma velocidade mdia de 100-110 km / h com uma presso no cilindro de 0,5 atm e no houve consequncias para o pneu)

1. Preo inadequadamente alto.2. Chega com dificuldade para 2 temporadas (30 mil). No final da 2 temporada - careca.3. Furos constantes nas rodas traseiras. Uma vez por ms vou regularmente loja de pneus para colocar um remendo.4. A parede lateral vai para o ar, ento caro iluminar nos cantos.

Bom, um preo muito alto!!!