

deira/parafusadeira Interskol DU-13/750ER DM 546.3

a engrenagem de acionamento quebrou. a broca est inoperante

Metade dos dentes da caixa de engrenagens da broca quebrou.

Trs anos depois eu desmontei e encontrei um casamento, um dos fios da escova no estava frisado e apenas estava no terminal, como se no tivesse queimado em 3 anos - um milagre.

embalagem de papel (de alguma forma no comme il faut).

Cabo rgido. No kit eles deram uma chave para um cartucho que no encaixa e lambe as bordas. O mandril se encaixa quando voc o enrola com a mo at que a broca seja fixada. O centro do mandril derrubado, de onde voc pode ver o bater da broca. Durante a perfurao, toda a broca treme. Localizao inconveniente do cartucho, ao fixar com uma chave, voc se agarra ao corpo com os dedos e s vezes o descasca at o sangue! O centro de gravidade est errado, do qual as mos se cansam rapidamente! difcil segurar com uma mo. As escovas queimam rapidamente. aps a compra, pela 5 vez de funcionamento, tive que trocar as escovas.

Cabo eltrico de carvalho muito duro. Com um uso bastante raro, depois de meio ano o controlador de velocidade deixou de funcionar, e depois toda a chave de partida, um ano depois as escovas eltricas estavam gastas, no o suficiente

At agora no entendi a diferenca entre perfurao e perfurao e, em geral, onde o modo. Instrues para iniciantes que seguram uma furadeira pela primeira vez no so compreensveis.

Ainda no percebi.

Estranha montagem do cartucho. Eu no sei como eles fazem isso em outras brocas agora, mas aqui o cartucho rosqueado no eixo da caixa de engrenagens, e para que o cartucho no desenrosque ao inverter, eles vieram com isso: eles fizeram um furo no eixo, corte a rosca (em algum lugar M5 ou M6) e aperte um parafuso com cabea escareada e um slot para uma chave de fenda Phillips. Durante a operao, as brocas se movem frequentemente (especialmente ao perfurar com impacto) e a haste da broca quebra a ranhura do parafuso. Tudo ficaria bem, mas um parafuso com rosca esquerda, v encontr-lo!Muito ruim, que no h case e luz de fundo.

-No case-Boto mole (este um problema com interskol, o tempo dir)

No encontrado.

Peso decente (subjetivamente)Controlador de velocidade inconveniente (subjetivamente)

Interruptor "reverso" no confivelPor esse preo, as falhas no so visveis.

Interruptor reverso frgil

No percebi

O boto ficou fora de servio aps 2,5 anos - o controle de velocidade suave parou de funcionar ao pressionar o boto.