

Goodyear Eagle F1 SUV assimétrico 265/50 R19 11

No encontrei. Pode ser barulhento, mas este é um indicador relativo, dependendo de qual lona sob as rodas.

Barulhento no cascalho.

Obviamente não para banhos de lama.

No

- a parede lateral bastante macia, talvez amantes de "rodas de carvalho" - aquaplanagem

no visto

desgaste rápido do piso, zumbindo em velocidade.

Esburacar

Parede lateral muito fraca

Flutua cedo em poas profundas, propenso a perfurações.