

Mquina de lavar roupa Atlant CMA 50Y108

A aparncia de uma pequena quantidade de gua no selo, que, quando as portas so abertas, pinga no cho.

periodicamente no torce, a mquina est constantemente bugada, se voc no lavar o fedor selvagem aps dois anos e meio, um rudo terrvel apareceu durante a toro, provavelmente um kxan para o rolamento

descrio nas imprecises do mercado Yandex. Sem atraso na lavagem, sem bloqueio para crianas, sem opo para escolher a velocidade de centrifugao. A velocidade j est includa no programa de lavagem.

Um pouco barulhento, mas agora est no nosso banheiro e no incomoda ningum

Um apito nojento em alta velocidade - como dentro de um Tu-154 decolando. barulhento, quando o resto da gua bombeada, emite sons de bombeamento longos, irritantes.

A bomba parecia barulhenta, tambm um som de assobio durante o ciclo de centrifugao (embora a vibrao esteja no nvel). Mangueiras curtas e cabo de alimentao. No entanto, esta uma tendncia moderna geral. Eu entendo que para economizar dinheiro, voc pode fazer um tanque de resduos, contrapesos de concreto, mas mangueiras e um fio por metro? Alm do desejo do fabricante de nos tirar da garantia, simplesmente no vejo outro motivo!