

# Sistema de refrigerao MSI MAG CORELIQUID 240R

A bomba estalou, a base de cobre sofreu corrosão)))) trabalhou durante 6 meses

Seis meses depois, a hidropisia começou a rachar, até que o computador foi completamente desligado. Quando aquecido, o craqueamento apenas se intensificou. O craqueamento também está presente na inicialização (após seis meses), o primeiro pensamento que algo entrou no cooler, mas infelizmente ... Isso está dentro do resfriamento a água, com o qual não há nada a fazer a não ser entregá-lo! Não perca o período de garantia