

Sistema de refrigerao MSI MAG CORELIQUID 360R

A bomba estalou, a base de cobre corroeu)))) trabalhou por 6 meses

A qualidade do produto lanado, eles poderiam arranjar massivamente uma empresa revogvel, pois todos os as prateleiras dos militares esto cheias! Seis meses depois, a hidropisia comeou a rachar, at que o computador foi completamente desligado. Quando aquecido, o craqueamento apenas se intensificou. O craqueamento tambm est presente na inicializao (aps seis meses), o primeiro pensamento que algo entrou no cooler, mas infelizmente ... Isso est dentro do resfriamento a gua, com o qual no h nada a fazer a no ser entreg-lo! No perca o perodo de garantia