

Banheira Cersanit Virgo 190x90

no notei

no achei, estou feliz com tudo)

No!

no notei

No h qualidade de reforo, em alguns lugares a banheira no reforado em tudo. Apresentou um pedido de substituiu. A foto mostra como o sol brilha atravs do acrilico. em primeiro lugar, um ngulo muito grande das costas, por assim dizer, apenas subiu e se senta em um banquinho, no h conforto e zumbido de tomar banho. E agora a instalao, completa com qualquer banho de acrilico, deve haver pernas sobre as quais instalado, a fim de evitar deformaes posteriores por temperatura, peso e materiais sobre os quais se apoia. E nosso irmo ucraniano decidiu fazer um banho de acrilico sem pernas, mas o preo fogo! A parede frontal da banheira mais cara que a prpria banheira, tambm feita de acrilico, mas o PREO!!! 1500 UAH, por que eu preciso de um banho to maldito??