

Caldeira de aquecimento Immergas EOLO Star 24-3 E

Design para 2, dentro em vez de tubos de cobre, existem tubos de alumínio. novamente, o fabricante colocou uma placa frgil verde. vlvula de gs de oramento honeyvel, em comparao com a verso de 3 peneiras. Facilitamos o trocador de calor

no pomitiv falhas graves.

Em menos de um ano, o sensor de fluxo de gua voou !!! Um ms depois, o conselho falhou. O mestre disse que o problema com o firmware. Eu tive que comprar uma nova placa (((o preo da placa 4600 UAH. O custo da placa para metade da caldeira. difcil!

Para um ano de uso, a placa voa 2 vezes (((ao mesmo tempo, a proteo contra surtos por conta da casa. Ao abrir 2 torneiras, h uma queda significativa de temperatura, especialmente sentida quando voc est no chuveiro. A caldeira para pessoas que amam um chuveiro de contraste!

taxa, desempenho da gua

No encontrei nenhum como tal.

Reparei na casa. Comprei uma caldeira assim, pendurei, verifiquei, tudo funcionou. O reparo foi concluido aps 2 anos. Mudamos para viver, a caldeira funciona e aps um tempo indefinido apresenta um erro 28. No h vazamentos, especialistas do de ombros. A garantia terminou em um ano, o centro de servio tambm no sabia o que fazer com isso. 6 mil UAH Caldeira