

Aquecedor Atlantic Steatite VM 050 D400-1-BC

Ainda no percebi.

A potência dos aquecedores não é suficiente para um aquecimento rápido. 1,5 kW por 80 litros de volume não é suficiente, porque demora quase três horas para esperar pela água quente. Gotejamento de água da válvula de alívio de pressão. De acordo com as instruções, deveria ser assim, mas o antigo aquecedor de água Thermex tinha três vezes menos dessa água.

Corpo muito largo. Para pendurá-lo no local para onde estava indo originalmente, tive que pesar mais do que a prateleira. O que impediu torná-lo mais estreito, mas aumentar a altura, não está claro. Para uma caldeira fabricada na Ucrânia, o preço é um pouco alto. Indicador de energia brilhante. Não gosto de indicadores muito brilhantes.

Aquece não importa. Mau isolamento térmico, que atinge a carteira de eletricidade. Muito fácil

Os problemas começam se você precisar lavar, digamos uma pessoa e depois a segunda. Então simplesmente não há água suficiente no reservatório,