

Barra de som Philips TAB7305

Atraso ao conectar conectores 3.5 devido a codificação/decodificação digital para analógico. O som interrompido periodicamente, parece que está sincronizado com o subwoofer. Os graves são fortes, às vezes você quer cortá-lo ou pelo menos deixá-lo mais silencioso, apenas através do equalizador. Cada vez que você liga, as configurações de baixo / equalizador são perdidas, embora eu desligue apenas no modo de espera. Produz 80-90 watts de 300 declarados. Não é possível atualizar o firmware.

no encontrado

no