

WD WD8001FZBX rgido unidade

Eu consegui um casamento, comprei no Ozone, foi lanado 5 vezes fora da caixa, funcionou por 1 hora, o disco Crystal imediatamente mostrou setores quebrados assim que comeou a enviar arquivos.

Tempo de trabalho - 2 meses.

Alto

Disco muito alto Comparado com algumas alternativas, o rudo de posicionamento da cabea muito distinto.

Morte aps um ano. Eu estava em um NAS levemente carregado como lavador de arquivos.

Rudo.

Ainda no detectado

Vou assistir enquanto est tudo bem.

o processo trava por alguns segundos - enquanto estiver em as configuraes de economia de energia (Win10) o modo de suspenso para o HDD est desabilitado.

Peso, e no h mecanismo de trava do cabo sata, ou seja, se o cabo tiver trava, a trava ser ignorada e o cabo poder ser puxado sem pressionar o boto para puxar o cabo.

Desvantagens de uma placa de 750GB, por que isso acontece, pois a Wd j produz placas de 1TB, aparentemente existem motivos. Talvez o preo, mas aqui a qualidade Wd, que, quanto a mim, muito melhor que os concorrentes