

Unidade Flash USB SanDisk Ultra Flair 512 Gb

baixa velocidade de gravacao

A velocidade cai aps a gravacao de 1-2 GB para 0. Em geral, no realista gravar um grande volume. Muito provavelmente o modelo est com defeito.

velocidade pior que a do USB 2.0

-Fica muito quente durante a gravacao, por causa do estojo de ferro dificil lev-lo na mo (muito quente)- velocidade cai trs vezes aps a gravacao de 1, 2 GB, ou seja, primeiros 1,2 GB at 70 Mb/s, aps 1,2 Gb 25 Mb/s

aquece, velocidade como um bom usb 2.0.

Dead: parou de funcionar aps 1 ano.

Tamanho menor do que o declarado - deveria seja $32000000000/1024/1024/1024 = 29,80$ GB, na verdade 28,60 GB. 800 MB desperdiados Aquece notavelmente durante a gravacao A velocidade de gravacao bastante reduzida (provavelmente devido ao aquecimento). Ele comea a gravar um arquivo inteiro a 90 Mb / s, depois de ~ 1 Gb corta drasticamente para 20 Mb / s. A leitura tambm cortada, mas no tanto - de 130 a 90-100 Mb/s.

A velocidade de gravacao no estvel! Fica muito quente - aquece tanto que voc pode se queimar.

Velocidade de escrita no muito rpidaAquecimento perceptvel

Escrevendo devagar. (Bom nvel USB 2.0)