

Serra Interskol DP -190/1600M 97.1.1.20

Ainda no percebi.

A no ser que se corte sozinho

um pouco pesado

Rotor fraco, montagem no confivel, consertado 2 vezes em um ano de operao

no encontrei

O caixa de velocidades falha rapidamente. Simplesmente no h problema com suas peas de reposio em Krasnoyarsk. muito caro pedir.

No

Acelerao lenta

No.

O cordo fica duvidoso, a montagem pesada.

Pesado, mas no interfere no trabalho

O cordo fica duvidoso em tempo frio. No entanto, como em todas as ferramentas desta empresa.

Na primeira serra, aps um ano de uso, a borracha do cabo voou. Uma ninharia, mas nada agradvel.

Mal feito (curva, metal frgil que dobra), ncora cara.

Base no rgida, no segura canto

no h possibilidade "oficial" de instalar " de cabea para baixo", oh. a caixa de engrenagens falhou rapidamente.