

Cortador de grama Patriot PT3355

preço = qualidade.

Coloque a junta da haste em supercola. Afrouxa durante a estaca.

Espaço de pegadas pouco conveniente, pequena largura da faixa cortada, apenas 25 cm.

Muito pesado, difícil de arrancar. A haste quebrou depois de 2 meses. guias desgastadas. os grampos começaram a desmoronar durante o ajuste.

No cinto muito confortável (para mim), agora parece estar equipado com uma mochila, e eu tinha um laço regular com uma almofada estreita que esfregava meu ombro. O afixador de silumin do invólucro protetor quebrou rapidamente. A carcaça foi fixada diretamente na caixa de engrenagens inferior. Agora a montagem já foi refeita e não há nada para quebrar. Agora ela é fixada através de um grampo na barra.

na minha opinião, a alavanca não é muito conveniente, muito deslocada para a direita, apenas a altura ajustável, enrola a grama na cabeça e quando você corta com uma faca até parar, enrola.

Quebrou após 40 minutos de trabalho

no esperava que durasse tantos anos :-). Em geral, a cabeça do aparador é a parte mais fraca, abandonei depois que quebrei 6 peças de parafusos e avançados.

Ainda não percebi

Não há reclamações sobre o motor, ele liga, funciona como um relógio. E aqui está a parte de trabalho com problemas. A bobina fica entupida com grama se for longa, às vezes você precisa parar e arrancá-la manualmente. Uma vez que um fio atingiu, no grosso, menos de meio milímetro - quebrou toda a saída preta do invólucro. Uma faca para cortar a linha de pesca está presa a ela - eu tive que parafusá-la na caixa com parafusos, a caixa em si não está presa com segurança, também substituí o parafuso por um parafuso auto-roscante - ele ficou pendurado. Ontem, a parte inferior quebrou, o próprio tubo. De alguma forma, o eixo (que lembra um cabo rígido) dobrou dentro do gabinete, ele esfregou o tubo de alumínio, como resultado, ele dobrou e quebrou. Não foi possível repará-lo.

Ao cutucar uma pedra com uma faca, as ranhuras do eixo flexível são arrancadas - então o patriota não é adequado para uso.

Eu ainda não o vi

-Identificador inconveniente. Fortemente deslocado para a direita, de modo que a ala esquerda fique na rea da virilha. - Cinto idiota. Por que no podia ser feita uma ala sobre o ombro? Fizeram todo um sistema de alas para dois ombros, difcil de colocar sozinho e impossvel de personalizar.- O aparador ficou um pouco curto. Minha altura 180 cm, quando montei o aparador parecia curto, tenho que inclinar o aparador para frente. Em geral, h muitos problemas com este aparador.

Na minha opinio, a ala no muito conveniente, muito deslocada para a direita, apenas a altura ajustvel

A faca na borda inferior a proteo foi quebrada para cortar o excesso de linha de pesca, = substituiu de todo o conjunto de proteo de cerca de 500-600r. Ao cortar com uma faca, quebra o acoplamento da conexo da haste (liga chinesa barata) = substituiu do acoplamento 650-700r.

O cabo de gs afunda (a agulha do acelerador no desce at o final), as dobras da carcaa no permitem que o cabo se mova totalmente livremente - isso resolvido por lubrificao.