

Aquecedor de gua Thermex IS 30-V

Indicador de temperatura incompreensvel. O boto que liga o elemento de aquecimento de 1,3 kW entrou em colapso, provavelmente o plstico secou com a temperatura

Morre 4 vezes em 4 anos: 1. Imediatamente aps o perodo de garantia, o termostato morreu - ele foi substitudo por uma taxa. 2. Aps 2 anos, o RCD foi cortado, como se viu, dez morreram. Tambm fora da garantia. Ao mesmo tempo, a gua no sistema estava normal - no havia escala na sombra - parecia novo. 3. A segunda vez que o termostato morreu. Fui e comprei o mesmo na loja e troquei eu mesmo. 4. Agora o RCD cortado novamente. Aparentemente, os dez tambm morreram - no h mais nada dentro, exceto o dez e o ao trmico, ento ele ter que ser trocado.

Goteje pelo topo. O termmetro no funciona.

O RCD quebrou depois de 2 anos, tudo derreteu por dentro. Termmetro terrvel que mostra dados imprecisos. Uma vez por ano, voc deve trocar o elemento de aquecimento, pois de pssima qualidade. Reparos caros pela metade do custo de todo o aquecedor. Fios finos baratos dentro e um interruptor de energia barato terrvel.

Depois de um ano de operao, o tanque vazou

Dez de baixa qualidade, queimado! Aps 20 dias de exame, o dinheiro foi devolvido. Compramos o mesmo novamente, pois o suporte j est instalado sob ele, e o que voc acha - DRIP FROM THE TOP. Impresses terrveis sobre a empresa e o modelo. NO COMPRE!!!

Ainda no encontrei

Vida til

A carcaa do indicador de temperatura quase at a tampa superior estourou a vlvula de reteno pingou desde o momento da instalao, no crtico na casa de campo.

O poder dos elementos de aquecimento poderia ser mais (no 2 metros quadrados, mas 4) O termmetro mostra algo incompreensvel, seja a presso na rua ou o campo magntico da Terra. Ou talvez o direo do vento... os nervos acabaram agora estou tentando devolv-lo

Seis meses depois, um gotejamento da parte superior do estojo, como se viu, enferrujou no local onde o grampo de crimpagem estava preso. O mestre de chamadas liga de volta quando conveniente para ele de um nmero fechado com interrupes de rede e oferece para dirigir em uma hora, repetido duas vezes, e no realista fugir do trabalho to rapidamente. Um dos aquecedores apodreceu, mas no havia indicao (buracos ao longo do corpo com uma espiral saindo). A

temperatura no est clara.

Um ano e meio e dez queimados. E o mais importante - 4 anos se passaram (passou e no funcionou) e o tanque fluiu.

Depois de 7 meses, algodo estranho. Fui e olhei e vi que a tampa superior parecia ter descascado do gabinete. No deu importncia. Depois de alguns meses, ele acabou de morrer. Escorra a gua e tirei. Que surpresa, desapertando o parafuso por baixo, notei imediatamente um gotejamento de ferrugem. Um parafuso estava enferrujado! Retirei uma parte da tampa plstica e vi que havia muita umidade no interior. E no est claro de onde. Em geral, presumivelmente, o prprio casco (tanque) bateu em algum lugar acima) e a gua comeou a escorrer, lentamente, at comear a encurtar para o solo. A partir do qual o difavtomat comeou a nocautear (vazamento de fase). Claro, no vou abri-lo e estripar a espuma de poliuretano para chegar verdade. A menos que eu sinta o elemento de aquecimento, se eu deixar um bom para uma pea de reposio. Mas o fato que, literalmente um ms aps o perodo de garantia, a caldeira morreu. Casamento ou uso dirio? No sei o que causou este trgico evento.

No existem eventos funcionais. O resto est nos comentrios.

Vazou aps 9 meses, a garantia foi removida devido instalao de uma vlvula de segurana no nativa. Thermex no ficou mais caro para competir.

Desde o incio, funcionou de alguma forma estranho: cliques estranhos, rudos. No h indicao de temperatura ... A questo ao fabricante sobre isso permaneceu sem soluo. Eles disseram que esta funo aproximada e insignificante. Hmm ... Alm disso - depois de 4 anos, o bloco de botes voou, mas que voo comeou a desmoronar das rachaduras !!! Isso apesar do fato de que os interruptores foram usados com pouca frequncia e com cuidado. O mestre teve que pagar 2.000 rublos pela substituio. O mestre, a propsito, descreveu os produtos do fabricante como raros ... bem, voc entende. Ele disse que provavelmente em breve os elementos de aquecimento vo voar ... Aqui est o romance ...: (