

# Serra Rebir IE-5107G2

No sei

Comprei em uma loja online. Ele veio em um estado misto com uma sola no fixa. Como resultado, uma rachadura na braadeira frontal, parece que era de plástico com pintura em alumínio. A carcaa est dobrada, a faca de diviso se moveu para o lado. A qualidade de construo no pode ser considerada de alto nvel. Onde no estava escrito.

no

Substitui o disco de corte que acompanha o kit por um disco com pastilhas de metal duro 48 dentes por dimetro.

Pessoalmente, tenho uma folga na sola e por isso nem sempre corta em ngulo reto. as roupas ficam sujas de serragem.

sob cargas pesadas, o equipamento destrudo e a ncora queima (destruda na rea das grades)