

# Pneus Nitto Neo Gen 235/40 R18 95W

No gosta de sulcos.

No vi

Andar na lama.

Resistncia ao rolamento relativamente alta.

no lado esquerdo, cascalho pequeno est entupido em ranhuras oblquas, mas aps 100 colises.

No detectou

aquaplanagem, resistncia ao desgaste

no encontrado

- A aquaplanagem a nica desvantagem.

padro de piso seco - uma quebra acentuada no aquaplanagem na chuva

No detectado ainda.

No detectado encontrado

no