

Serra tico-tico Makita 4326

Sola frgil, sem movimento de pndulo, h vibrao sob carga normal, caro (com tais imperfeies)

Punho inconveniente, sola estampada, sem bombeamento

A sola se dobra com pouca presso, no h pndulo nela, para isso dinheiro que deveria ser

desconfortvel, caro, sem ao pendular, sola de plasticina

sem movimento pendular, fixao de chave rig, sola fraca, cordo curto, caro

sola flexvel, precisa de um adaptador para aspirador de p, no paginao

sola fraca - estampagem, sem movimento pendular, sem adaptador para conectar um aspirador de p, equipamento ruim

exatamente 4326 o modelo mais desonesto, ento no ter: 1) uma sola fundida. E a sola em 4326 se dobra bastante flexvel, ento um batente.2) a maior dor a falta de um movimento de pndulo. Portanto, sobre palavras como "tboa" e ainda mais "viga", voc pode esquecer. Ou seja, voc pode trabalhar, mas tudo vai ser muito lento. Eu no conhecia todas essas nuances, pois na verdade eu escolhi a primeira ferramenta da minha vida, e o vendedor no esclareceu algo (talvez ele no tenha no se conhece). Esclarecido mais tarde por um amigo que essa escolha ruim.

Uma lima no conjunto, no h adaptador para aspirador de p, uma sola estampada

O

no h serras na embalagem (uma para madeira),. hexgono pequeno.