

Moedor Bosch PEX 300 AE 06033A3020

Eu tive que economizar.

No

No

No

Por vrios meses de uso nos fins de semana, eles quebraram - o rotor do motor, o recipiente de serragem parou de consertar, como resultado, todos a poeira voou, 2 solas originais se deterioraram. A opinio sobre a Bosch deteriorou-se um pouco

Os discos em um prato normal no seguram bem, muito barulhento, vibraes muito fortes

Barulhento

O velcro no prato segura muito mal as canecas. voc no pode coloc-lo uma segunda vez. A mquina quebrou depois de triturar duas paredes na casa de toras

A plataforma com velcro rapidamente caiu em desuso, no h consumveis para ela

Os nmeros no regulador comearam a se desgastar aps vrias horas de uso (lixe as paredes aps o reboco). Na primeira vez, os crculos foram mantidos por 30 minutos (durante esse tempo quase no se desgastaram), aps o crculo cair quase a cada 10 minutos aps a substituio e no ficar mais preso. A poeira do MICROFILTRO no s no permanecia, mas FLUI diretamente pelos orifcios (depois de desmontar o filtro, vi orifcios em dois lugares, onde a parte filtrante estava colada ao corpo). Seo fina a placa, quando vista de lado, caminha em uma elipse. No consegui conectar ao aspirador, porque o tubo do moedor era mais fino.

Vibrao, aps 2-2,5 horas de trabalho, as mos comeam a ficar cansadas, microfiltro no removvel.

- No conveniente para sacudir o coletor de p.