

# Ferro Panasonic NI-W950

Muito grande (mais precisamente, comprido).

Aps 1,5 anos, a gua comeou a fluir do lado mais prximo da bica, sem vapor, passa mal. Na autpsia foi encontrado um defeito na conexo das partes do tanque, estranho que tenham liberado da fbrica. O deslizamento pior do que o esperado pelo material. O centro de gravidade alto e pode cair quando sacudido de uma posio vertical. Devido natureza das costas, no pode ser colocado no suporte da tbua de engomar. Os buracos na sola cortam a pilha, ento no sai na limpeza, voc tem que pegar com uma pina. Ao passar e limpar, o vapor no chega bem s aberturas traseiras, leva de 3 a 4 ciclos para limpar.

Parecia um pouco caro no comeo, mas no me arrependo

No fao ideia.

Como um ferro, uma coisa nojenta. Como ralador de queijo - mais adequado. Encomendei on-line, no tive a chance de sentir imediatamente. Como percebi mais tarde, existem 2 tipos de ferros nesta srie. Um - com uma sola marrom (nada ruim), com algum tipo de revestimento, o segundo (que encontrei) - preto, fundio obscena, furos com bordas afiadas e a borda da sola em si afiada e "rebarbada". Ele se apega a tecidos finos, deixa ganchos e simplesmente esfrega os densos. Aps um curto uso, o ferro estava coberto de vilosidades do tecido.

A sola estampada com flash. Devido aos "esquis" na parte de trs, pode no caber nos suportes de algumas engomadeiras.

O "nariz traseiro" arranhou a rea de engomar na tbua de engomar. O regulador de temperatura "anda" uma posio na horizontal, no sei quanto tempo vai durar.

consultado, mesmo quando voc derrama gua, no visvel se o tanque est cheio ou no.

No h indicador de nvel de liquido

Um copo seria includo no kit, por convenincia.

uma pena que seja apenas em uma cor

no

no

Eu tenho estado usando há alguns meses, não encontrei

Pessoalmente não encontrei nenhuma falha, tudo se encaixa. As bordas não são afiadas, o tecido não é cortado.

no