

# Aspirador Bork V 601

no h enrolamento do cabo, mas acho que isso no um ponto negativo muito grande, no aspirador anterior essa a primeira coisa que quebrou.

Ainda no encontrado

incomum que o cabo no enrole e Achei que seria silencioso

Ainda no encontrado

Barulhento. O cabo de alimentao no removido, como era habitual em outro aspirador de p.

fabricao, qualidade de construo, qualidade do plstico

Barulhento. O cabo de alimentao no removido, como era habitual em outros aspiradores.

preo, inconveniente de usar entre andares, barulhento na potncia mxima